

## Test aplikace TIM Connect Convertor

Testující: Jan Hák

Kontakt: jan.hak@windowsslive.com

Verze operačního systému: Windows 10 64bit

Verze programu TIM Connect: 2.16.2227.0

Processor: Intel i7 (6 jader)

Poznámky (obecně):

Systém běží jako virtuální stroj. Na něm nefunguje akcelerace pomocí grafické karty. To může způsobovat nečekané chování například při využití grafických knihoven, jako je DirectX.

### 1.1. Spusťte aplikaci TIM Connect Convertor

*Chyby:*

-

### 1.2. Nastavte výstup v GUI aplikace

Nastavte v GUI aplikace výstupní složku, a použijte všechny výstupní formáty (Datový soubor, sekvenci snímků, video).

*Chyby:*

-

*Poznámky:*

### 1.3. Spusťte a nastavte TIM Connect

Spusťte aplikaci TIM Connect a proveďte jeho nastavení dle uživatelské dokumentace.

*Chyby:*

-

*Poznámky:*

### 1.4. Otevřete RAVI soubor pomocí GUI v TIM Connect

V poli pro vstupní soubor vyberte některý z vzorových (popř. vlastní) RAVI soubor.

*Chyby:*

-

*Poznámky:*

### 1.5. Spusťte nahrávání v aplikaci TIM Connect Convertor

Spusťte převod videa.

*Chyby:*

-


*Poznámky:*

### 1.6. Dokončete nahrávání

Dokončete nahrávání, a ověřte, jestli jsou v zadané výstupní složce všechny výstupy (datový soubor, sekvence snímků, video). Pokuste se otevřít výstupní video a některý ze snímků, některým z nástrojů, běžné dostupných ve Windows.

*Chyby:*

Snímky neobsahují video (může být způsobeno virtuálním strojem viz úvodní poznámka).



*Poznámky:*

Snímky by mohly být v samostatné složce!

### 2.1. Nastavte výstup v GUI aplikace

Nastavte v GUI aplikace výstupní složku, a použijte pouze některé výstupní formáty.

*Chyby:*

-

*Poznámky:*

### 2.2 Spust'te nahrávání v aplikaci TIM Connect Convertor

Spust'te převod videa. Před jeho dokončením však převod zastavte. Zkontrolujte výstupní složku, zda obsahuje spustitelné výstupy .

*Chyby:*

-

*Poznámky:*

### 2.3 Spust'te podruhé nahrávání v aplikaci TIM Connect Convertor

Nastavte jinou kombinaci výstupů, a znovu spust'te nahrávání. Po dokončení zkontrolujte výstupní složku, zda obsahuje spustitelné soubory, vybrané v GUI TIM Connect Convertor.

*Chyby:*

-

*Poznámky:*

### 3.1 Zavřete program TIM Connect a spušte nahrávání

Bez otevřeného TIM Connectu by měl být uživatel varován, že nahrávání nelze spustit.

*Chyby:*

-

*Poznámky:*